

06

DISPERZIVNI LEPKOVI



ČARLEP P ~ LEPAK ZA PARKET

Primena i osobine: ČARLEP P je lepak za lepljenje klasičnog i lamelnog parketa na beton i druge porozne podloge.

Podloga: mora biti čista, suva, čvrsta, odmašćena i očišćena od prašine. Pre nanošenja lepka grundirati podlogu razređenim lepkom sa max 10% vode.

Priprema i nanošenje: na pripremljenu površinu lepak naneti nazubljenom gletericom u sloju debljine max 1mm, naneti lepak položiti parket i dobro pritisnuti. Zbog otvorenog vremena sušenja lepak se može naneti i na veću površinu (6-8m) pre polaganja parketa. Dalja obrada parketa (hoblovanje, brušenje...) nakon 24 sata. Optimalni uslovi primene: temperatura +5°C do +25°C, vlažnost parketa 8-10%; vlažnost betonske podloge do 3%.

Uslovi skladištenja: u dobro zatvorenoj neoštećenoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +30°C, zaštićenoj od direktnog uticaja sunca. Čuvati od smrzavanja i pregrevanja.

Rok upotrebe: najmanje 12 meseci.



ČARLEP D ~ LEPAK ZA DRVO


Primena i osobine: ČARLEP D je univerzalni lepak za drvo koji posle sušenja ostaje transparentno bele boje. ČARLEP D se upotrebljava za lepljenje svih vrsta drveta i materijala na bazi drveta, u industriji i širokoj potrošnji.

Podloga: mora biti suva i očišćena od prašine i masnoća.

Priprema i nanošenje: sadržaj ambalaže dobro promešati. Nanosi se jednostrano na već pripremljenu površinu. Temperatura lepka, materijala i sredine treba da bude između 15°C i 25°C. Vreme presovanja od 5 do 90 min, u zavisnosti od temperature, pritiska presovanja i vlažnosti drveta.

Dalja obrada drveta nakon 24 sata.

Uslovi skladištenja i rok upotrebe: u dobro zatvorenoj neoštećenoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +25°C. NE SME DA SMRZNE. Rok upotrebe najmanje 12 meseci.



ČARLEP T ~ LEPAK ZA SVE VRSTE TAPETA

Primena i osobine: ČARLEP T je neutralan lepak, lako rastvorljiv u vodi, ne probija tapete, ne stvara mrlje i posle sušenja je transparentan.

Priprema i nanošenje: sadržaj paketa dodati uz mešanje u hladnu vodu prema priloženoj tabeli i ostaviti da odstoji. Nakon stajanja od dva sata lepak je spreman za upotrebu.

Uslovi skladištenja: čuvati na suvom i tamnom mestu, na temperaturi +5 C do +35 C.

Rok upotrebe: najmanje 12 meseci.

